


SecurSCAN[®]
SICUREZZA
www.securscan.eu

Tornello a Tripode
XL-Pass




Conessioni elettriche e di segnale.

- A - Utilizzare tubi corrugati Ø 25mm. (minimo)
- B - Cavo di alimentazione rete (230VAC), 3x1.5mmq.
- C - Cavo di comando remoto 8x0.25mmq.



Spazio utile passaggio tubo corrugato
Ø 25mm. (minimo) per alimentazione
e tubo corrugato Ø 25mm. (minimo) per cavi
controllo e comando.



Punti di fissaggio a terra.

A - Utilizzare i 4 fori sulle piastre per il fissaggio a terra.

B - Fissare con barra filettata M8 ed ancorante chimico o se il pavimento lo consente utilizzare i tappi ad espansione in metallo M8.